

# Измерение всех необходимых параметров

## Измерительные шунты

shunt\_005\_a\_2\_cat



Шунты обеспечивают не прямое измерение тока путем создания стандартного падения напряжения. Доступны в различных токовых диапазонах от 1 до 6000А для стандартного падения напряжения 60, 100 или 150 мВ.

Доступны два варианта: версия DIN или эконом версия.